

**Opel rappelle Combo Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Combo Voiture de tourisme. NIV : W0VEDYHZ2SN565597 - W0VEDYHP1TN514673**
- Marque : **Opel**
- **GTIN 1.10.2025 - 10.12.2025**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0622\*31, e2\*2007/46\*0622\*32, e2\*2007/46\*0623\*34, e2\*2007/46\*0623\*35**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Dans les véhicules équipés d'un moteur diesel DV5, il se peut que le capteur de NOx n'ait pas été correctement serré pendant l'installation. Cela peut permettre aux gaz d'échappement d'entrer dans le compartiment moteur et pourrait entraîner des gaz d'échappement visibles autour de la zone du moteur, une surchauffe des composants à proximité, un risque d'incendie et une augmentation des émissions de NOx.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**  
**Environnement**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre