

1. Land Rover 2. Range Rover rappelle Range Rover Sport (LW), Range Rover Evoque (LV) Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Sport (LW), Range Rover Evoque (LV) Voiture de tourisme.**
- Marque : **1. Land Rover 2. Range Rover**
- **GTIN 12.1.2011 - 5.4.2017**
- Informations complémentaires : **e11*2007/46*0223*, e11*2007/46*0909***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le déploiement du gonfleur au nitrate d'ammonium peut provoquer son éclatement lorsqu'il y a eu dégradation du propulseur. Une telle rupture du gonfleur peut entraîner la projection de fragments métalliques à grande vitesse à travers l'airbag à l'intérieur du véhicule, ce qui peut entraîner des blessures graves et même mortelles pour les occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre