

**Opel/Vauxhall rappelle Frontera Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Frontera Voiture de tourisme. NIV : VXKCSHPYXST306929 - VXKCSHPX7TT084567.**
- Marque : **Opel/Vauxhall**
- **GTIN 19/03/2026 - 21/03/2026**
- Informations complémentaires : **e2\*2018/858\*00035\*11**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'un défaut de l'unité de commande du moteur (onduleur) dans les véhicules équipés d'une transmission à double embrayage électrifiée (e-DCT), des résidus de soudure métallique pourraient passer dans l'unité. Cela peut provoquer des courts-circuits électriques internes pouvant entraîner une alimentation électrique continue et une surchauffe due à un relais bloqué, provoquant un incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre