

Peugeot rappelle 208 V2 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **208 V2 Voiture de tourisme. NIV : VR3UPHNKXR5176395 - VR3UPHPY3T5000166.**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 08.07.2025 - 09.09.2025**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0639*37 e2*2007/46*0639*36 e2*2007/46*0639*35 e2*2007/46*0639*38 g11*2018/858*00660*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons supérieurs du bras de suspension inférieur peuvent ne pas avoir été serrés correctement. Cela pourrait provoquer un relâchement du bras, créant un bruit de cliquetis à l'avant et pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre