

## Toyota rappelle Supra Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Supra Voiture particulière équipée d'un moteur 4 cylindres.** NIV : YBCDB21000W039683 - YBCDB260X0W054653
- Marque : **Toyota**
- **GTIN 04.09.2020 - 31.08.2022**
- Informations complémentaires : [e1\\*2007/46\\*1982\\*03](https://rappel.conso.gouv.fr/e1*2007/46*1982*03) - [e1\\*2007/46\\*1982\\*06](https://rappel.conso.gouv.fr/e1*2007/46*1982*06)

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'eau peut entrer en contact avec le relais de démarrage et causer progressivement de la corrosion. Cela pourrait affecter la connexion électrique à l'intérieur du relais et rendre le moteur difficile à démarrer. Cela peut également entraîner un court-circuit et provoquer une surchauffe du démarreur conduisant à un incendie lorsque le véhicule est en mouvement ou lorsqu'il est garé avec l'allumage éteint.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre