

**Land Rover rappelle Range Rover Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Voiture particulière, année de modèle: 2022-2023**
- Marque : **Land Rover**
- Lot
- Informations complémentaires : **e9\*2018/858\*11120\*00**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le câble de raccordement de la lampe arrière peut être endommagé et causer la défaillance de la lampe arrière. En conséquence, d'autres usagers de la route peuvent ne pas être au courant du freinage, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre