

**PEUGEOT rappelle Expert, Traveller Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Expert, Traveller Voiture de tourisme**
- Marque : **PEUGEOT**
- GTIN 2.03.2022 - 2.03.2022
- Informations complémentaires : V, e2\*2007/46\*0532\*18, e2\*2007/46\*0533\*20

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les vis du boîtier de direction du véhicule peuvent avoir été mal serrées, ce qui peut entraîner une perte de commande de direction, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre