

**Cupra rappelle Ateca, Formentor, Leon Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ateca, Formentor, Leon Voiture de tourisme**
- Marque : **Cupra**
- GTIN **24.07.2020 - 02.03.2022**
- Informations complémentaires : **5FP, KL, KM, e9\*2007/46\*6394\*, e9\*2007/46\*3167\*, e9\*2007/46\*4008\***

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les couvercles de moteur installés pourraient se détacher de leurs fixations en fonction des conditions d'utilisation (par exemple, conduite très sportive ou mauvaise surface de la route) et de leur âge. Un couvercle de moteur lâche pourrait entrer en contact avec la zone chaude du turbocompresseur de gaz d'échappement, ce qui augmente le risque de brûlures ou d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Brûlures  
Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre