

CITROEN rappelle C4 (C41) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C4 (C41) Voiture de tourisme**
- Marque : **CITROEN**
- GTIN 20.10.2020 -- 23.04.2021
- Informations complémentaires : e9*2007/46*6816*01, e9*2007/46*6816*02, e9*2007/46*6816*03, e9*2007/46*6816*04

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Il se peut que les moyeux de roue ne soient pas suffisamment serrés à l'essieu arrière, ce qui peut entraîner un détachement d'une roue de la barre transversale de suspension arrière. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre