

**Mercedes-Benz rappelle GLE, GLS Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **GLE, GLS Série modèle BR 167.**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 15 March and 24 September 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e1\*2007/46\*1885\*02 to \*04 Type: H1GLE**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **L'étanchéité de la barre de piston sur les amortisseurs ne répond pas aux exigences de durabilité. Cela peut entraîner l'inclinaison du véhicule à pleine charge en virage, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre