

Ford rappelle Transit, Transit Custom Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Transit, Transit Custom**
- Marque : **Ford**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 May 2016 and 4 May 2020.
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*1005*11, e1*2007/46*1096*07**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le fusible de la pompe à eau Run On Water (ROWP) électronique est inadéquat et ne l'empêchera pas de surchauffer en cas de défaillance. Cela entraînera la fusion du corps de la pompe et du câblage, ce qui augmentera le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre