

Lancia rappelle Ypsilon Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : Ypsilon Voiture de tourisme. NIV: VYCUPHPX6R4083420 - VYCUPHPX6T4011057.
- Marque : Lancia
- GTIN 18.03.2024 - 13.01.2026
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0639*31 e2*2007/46*0639*32 e2*2007/46*0639*33 e2*2007/46*0639*34 e2*2007/46*0639*35 e2*2007/46*0639*36 e2*2007/46*0639*37 e2*2007/46*0639*38 e2*2007/46*0639*39

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Il n'y a pas suffisamment de dégagement (< 10 mm) entre le tube du filtre à particules à essence et le capuchon de protection terminal de l'alternateur de démarrage à courroie de 48 V. Dans des conditions humides, le manque de dégagement et de contact entre ces composants peut entraîner une infiltration d'eau, provoquant un arc électrique qui peut déclencher un événement thermique, tel qu'une surchauffe. Il y a un risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre