

DS rappelle DS4 V2 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **DS4 V2 Voiture de tourisme**. NIV : VR1F4DGN8S1041942 - VR1F4DGN9T1007073.
- Marque : **DS**
- **GTIN 24.09.2025 - 23.01.2026**
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0628*36 e2*2007/46*0628*37 e2*2007/46*0628*38 e2*2007/46*0628*39 g11*2018/858*00753*01 g11*2018/858*00753*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le tuyau d'alimentation en carburant a peut-être été mal acheminé pendant l'assemblage, ce qui l'a amené à entrer en contact avec la poulie de la courroie du moteur. Ce contact pourrait endommager le tuyau et entraîner une fuite ou une pulvérisation de carburant dans le compartiment moteur ou les zones environnantes, ce qui pourrait entraîner un incendie si le carburant atteint des surfaces chaudes.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre