

Ligier rappelle Myli / JS50 Quadricycle

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Myli / JS50 Quadricycle électrique.**
- Marque : **Ligier**
- **GTIN 10.2023 - 06.2026**
- Informations complémentaires : **e2*168/2013*00037*01 e2*168/2013*00037*03**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une fuite de transmission peut réduire la lubrification et provoquer une surchauffe de la transmission. Cela pourrait entraîner une défaillance mécanique de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses et, dans de rares conditions défavorables, un incendie si l'arbre cassé entre en contact avec une isolation acoustique saturée d'huile sous la boîte de vitesses.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre