

Bmw rappelle Série 1 (E81; E82; E87; E88) - Série 3 (E90; E91; E92; E93) Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Série 1 (E81; E82; E87; E88) - Série 3 (E90; E91; E92; E93) Voiture de tourisme, équipée d'airbags Takata.
- Marque : **Bmw**
- GTIN 01.2011 - 06.2015
- Informations complémentaires : e1*2007/46*0275*10 - e1*2007/46*0275*11 - e1*2007/46*0277*02 - e1*2007/46*0277*03 - e1*2007/46*0277*04 - e1*2007/46*0277*05 - e1*2007/46*0277*06 - e1*2007/46*0277*07 - e1*2007/46*0283*02 , e1*2007/46*0273*02 - e1*2007/46*0273*03 - e1*2007/46*0275*03 - e1*2007/46*0275*04 - e1*2007/46*0275*05 - e1*2007/46*0275*06 - e1*2007/46*0275*07 - e1*2007/46*0275*08 - e1*2007/46*0275*09 , e1*2007/46*0283*03 - e1*2007/46*0314*02 - e1*2007/46*0314*03 - e1*2007/46*0314*04 - e1*2007/46*0315*02 - e1*2007/46*0315*03 - e1*2007/46*0315*04 - e1*2007/46*0315*05 - e1*2007/46*0316*02 , e1*2007/46*0316*03 - e1*2007/46*0316*04 - e1*2007/46*0316*05 - e1*2007/46*0316*06 - e1*2007/46*0316*07 - e1*2007/46*0377*02 - e1*2007/46*0377*04 - e1*2007/46*0377*05 - e1*2007/46*0383*02- e1*KS07/46*0

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, des fragments du gonfleur pourraient blesser les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre