

Produit concerné	GILET RUNNING LED ENERGETICS
Année	A partir de 2021
Référence	5012341
Objet	Rappel produit - Risque d'ingestion des piles boutons
Photo du modèle	

Chers Clients,

Nous vous informons qu'il existe un **risque d'accès aux piles bouton intégrées** au gilet running LED ENERGETICS (référence 5012341) notamment **pour les enfants et personnes vulnérables avec un risque d'ingestion pouvant provoquer un étouffement et des lésions.**

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de **ne plus utiliser votre gilet**, et de le ramener dans votre magasin Intersport de proximité afin d'effectuer le remboursement de celui-ci.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Merci de votre compréhension.