

Devialet S.A.  
10 Place Vendôme  
75001 Paris  
France

Paris, le 8 juin 2022

Objet : Rappel - 45 unités de Phantom II

Lors d'un audit qualité périodique dans l'usine de fabrication de nos Phantom II, l'un de nos fournisseurs n'a pas retrouvé la traçabilité d'une opération de contrôle qualité importante sur un nombre très limité de nos produits. Malheureusement, 45 Phantom II dont les numéros de série suivent sont concernés

L'opération de contrôle qualité dont nous ne pouvons garantir la réalisation prémunit nos produits de dysfonctionnements dans des circonstances rares mais possibles. Par conséquent, afin d'éviter tout désagrément futur, nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner votre Phantom II dont le numéro de série est précisé plus bas et qui sera échangé par un produit neuf.

P13X00191TQ03	P13X01160P001	P13X00258TQ03	P19X00019TQ03
P13X00213TQ03	P13X01459P001	P13X00261TQ03	P19X00140TQ02
P13X00228TQ03	P13X01475P001	P13X00263TQ03	P19X00306TQ02
P13X00229TQ03	P13X01476P001	P13X00266TQ03	P19X00394TQ02
P13X00230TQ03	P13X01477P001	P13X00271TQ03	P21X00371TQ02
P13X00235TQ03	P13X01479P001	P13X00282TQ03	P24X00287P001
P13X00238TQ03	P13X01487P001	P13X00283TQ03	P25X00082TQ02
P13X00248TQ03	P15X00131P001	P13X00284TQ03	P28X00762P001
P13X00251TQ03	P15X00132P001	P13X00290TQ03	P28X01172TQ07
P13X00253TQ03	P15X00154P001	P13X00295TQ03	
P13X00254TQ03	P15X00156P001	P29X00907TQ07	
P13X00255TQ03	P18X00634M601	P38X00438P001	