

---

**⚠️ RAPPEL PRODUIT ⚠️**

**Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques**

---

PLASTIMO vous informe de cet avertissement de sécurité important, **qui concerne UNIQUEMENT les gilets de sauvetage équipés d'un système de gonflage hydrostatique Hammar MA1 assemblé avec un cylindre de CO2 ISI et des kits de réarmement associés.**

**Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021**

**RAPPEL**



- Malgré nos procédures rigoureuses de contrôle qualité, nous avons relevé un nombre de gilets de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences de performance de sécurité, et qui sont inférieures aux standards requis par la norme ISO 12402 : à savoir un temps de gonflage supérieur à 5 sec.
- Votre sécurité est notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons collectivement pris la décision d'étendre notre rappel de produit **UNIQUEMENT aux gilets de sauvetage et kit de réarmement MA1 + Bouteille CO2 ISI listés ci-dessous**. Nous vous demandons de cesser d'utiliser vos gilets équipés des couples percuteurs MA1 et bouteilles CO2 ISI ainsi que les kits de réarmement MA1 + ISI CO2 **dont les numéros lots et références figurent ci-dessous**.  
Ces derniers doivent être retournés pour inspection et pour effectuer le remplacement approprié du couple percuteur Hammar MA1 et bouteille CO2 ISI.
- Afin d'effectuer dans les meilleurs délais cette opération de remplacement gratuit, tous les clients en possession d'un gilet de sauvetage et/ou kit mentionnés ci-dessus, sont invités à contacter leur point de vente, ou une station de révision agréée ou bien écrire directement à :  
[gilets-lifejackets2023@plastimo.com](mailto:gilets-lifejackets2023@plastimo.com)

(En indiquant l'adresse de livraison où vous sera retourné votre/ vos gilets + kit)

## ⚠ RAPPEL PRODUIT ⚠

### Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques

Comment identifier les gilets de sauvetage et/ou kits concernés par ce rappel ?

👉 Vérifier le numéro de lot du système de gonflage HAMMAR \*

1512-49167	1805-58231	1908-63812	2104-71248-20
1601-52294	1809-59844	1910-64695	2104-71248-30
1703-53783	1809-59844	1912-64695	2106-72185-10
1704-54689	1810-60085	2008-68105	2106-72185-10
1709-56035	1811-60506	2009-68255	
1710-56462	1811-60506	2009-68255	
1711-56776	1901-61083	2010-68728	
1802-57573	1901-61083	2012-68905	
1802-57673	1903-61904	2104-70969-40	
1803-57673	1904-62091	2104-70969-50	
1803-57673	1904-62443	2104-71248-10	

\*Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021



Vous trouverez ici le numéro de lot

**Les gilets de sauvetage achetés avec d'autres systèmes de gonflage NE sont PAS concernés par le présent rappel de produit.**

---

 **RAPPEL PRODUIT** 

**Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques**

---



Liste des références de gilets de sauvetage PLASTIMO concernés\* :

62138	GILET GF PILOT ISO 275 HAM+HARN NOIR+SC
63432	GILET GF PILOT 165 HAMMAR NOIR+SC
64113	GILET GF SL180 HAMMAR+HARNAIS+SC GRIS
64970	GILET GF SL180 HAMMAR HARN ORANGE + SC
65072	GILET GF PILOT ISO 275 HAM+HARN RGE+SC
65319	GILET GF PILOT PRO 180 HAMMAR JAUNE
65321	GILET GF PILOT PRO 180 HAMMAR+HAR+SC JNE
65539	GILET GF SL180 HAMMAR HARN GRIS+SC+SH
65566	GILET GF PILOT 165 HAMMAR ROUGE PONANT
65567	GILET GF PILOT 165 HAMMAR NOIR PONANT+SC
65579	GILET GF PILOT 290 HAMMAR RGE+HARNAIS+SC
66515	GILET GF PILOT165 HAMMAR+HARN RGE PONANT
66807	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR RGE
66809	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR BLEU
66811	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR NOIR
66813	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN RGE
66815	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN BLEU
66817	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN NOIR
66917	GILET GF SL180 HAMMAR HARN+SC TURQUOISE
66940	GILET GF PILOT ISO 275 HAMMAR NOIR+SC
66941	GILET GF PILOT ISO 275 HAMMAR ROUGE+SC
66965	GILET GF EVO 165 HAMMAR ORANGE+SC
66967	GILET GF EVO 165 HAMMAR NOIR+SC
66969	GILET GF EVO 165 HAMMAR TURQ+SC
66971	GILET GF EVO 165 HAMMAR+HARN ORANGE+SC
66973	GILET GF EVO 165 HAMMAR+HARNAIS NOIR+SC
66975	GILET GF EVO 165 HAMMAR+HARNAIS TURQ+SC
67174	GILET GF PILOT 165 ZIP HAM.+HARN NOIR SP
70992	GILET GF PILOT 165 ZIP HAMMAR RGE SP

---

**⚠ RAPPEL PRODUIT ⚠**

**Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques**

---



des références des kits de réarmement

40201	KIT RECHARGE GILET 150N HAMMAR TYPE A1
50376	KIT RECHARGE GILET 275N HAMMAR TYPE A1
53487	KIT RECHARGE GILET PILOT IOR HAMMAR A1
58461	KIT RECHARGE HAMMAR MA1 150/165N -33G
58577	PERCUTEUR HAMMAR 12402 + BOUTEILLE 33G
61634	KIT RECHARGE HAMMAR MA1 275N -60G
64116	KIT RECHARGE HAMMAR MA1 180N -38G
65088	PERCUTEUR HAMMAR 12402 + BOUTEILLE 38G
65089	PERCUTEUR HAMMAR 12402 + BOUTEILLE 60G
66435	KIT RECHARGE HAMMAR MA1 24CM 290N -60G
66446	PERCUTEUR HAMMAR + BOUTEILLE 60G (X5)

*\*Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021*

---

 **RAPPEL PRODUIT** 

**Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques**

---

**Information :** Nous vous prions de bien vouloir afficher le document officiel de rappel dans votre magasin pour une période de 4 mois.

Mode opératoire pour le remplacement du couple MA1 HAMMAR + Bouteille CO2 ISI :

- Retirer et inventorier les gilets présents en magasin.
  - (1) Communiquer à Plastimo, le nombre de références répertoriées en stock pour organiser l'enlèvement et le retour chez Plastimo
  - (2) Communiquer à Plastimo le nombre de gilets vendus (date et contact si possible)
  
- Retourner les gilets correspondants pour remplacement de l'ensemble MA1 + bouteille CO2
  - (1) Station et magasins agréées : le remplacement se fera sur site selon la procédure de révision MA1 habituelle. Plastimo enverra le nombre suffisant de nouveaux kits après recensement des gilets concernés et/ou retournés par le consommateur. La station/le magasin effectuera le changement requis.
  - (2) Magasins non-agréés : Enlèvement et/ ou expédition des gilets chez Plastimo après recensement des gilets concernés et/ou retournés par le consommateur. Le changement du kit est effectué par Plastimo et le gilet modifié est ré-expédié au magasin.

La Société Plastimo prendra en charge le remplacement du kit, l'enlèvement des gilets ainsi que l'expédition retour aux clients professionnels.