

RAPPEL DE PRODUIT

IBIZA VOITURE DE TOURISME

Seat

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Ibiza Voiture de tourisme

Marque : **Seat**

Modèle ou référence : **Ibiza Voiture de tourisme**

- **GTIN From 2019 to 2020**



Publication du : 24/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : - Model year: 2019 ~ 2020., - Model: KJ1*, VIN's: from VSSZZKJZKR213645 to 214086; from VSSZZKJZLR013878 to 137063., e9*2007/46*3134*21, e9*2007/46*3134*22, e9*2007/46*3134*23

Motif du rappel : Le tuyau d'aspiration entre le servo-frein et la pompe tandem peut être défectueux. Par conséquent, l'huile moteur peut fuir et endommager le servo-assistance du frein, ce qui réduit l'efficacité des freins et augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

