

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 14/09/2023

MEUBLES IKEA FRANCE rappelle IKEA - Miroirs LETTAN



- Noms des modèles ou références concernés: IKEA étend son rappel pour réparation des miroirs LETTAN: Nouveau numéro de lot concerné: miroirs LETTAN avec le numéro de fournisseur 21944 et dont le numéro de lot est inférieur ou égal au 2325 (AA(Année)SS(semaine))
- Marque : IKEA
- GTIN 60435269 Lot voir liste des produits en pièce jointe, GTIN 30435303 Lot voir liste des produits en pièce jointe, GTIN 00435314 Lot voir liste des produits en pièce jointe, GTIN 80435305 Lot voir liste des produits en pièce jointe, GTIN 80435310 Lot voir liste des produits en pièce jointe
- Date début/Fin de commercialisation : depuis le 01/02/2020
- Informations complémentaires: Extension du rappel au miroir du fournisseur 21944, portant un numéro de lot inférieur ou égale au numéro 2325 Le numéro de fournisseur et de lot se trouve sur une étiquette permanente sur la face arrière du miroir.
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : IKEA

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel: IKEA étend son rappel pour réparation des miroirs LETTAN en raison du risque de casse des fixations murales.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Contacter le service consommateur.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

Modalités de compensation : Réparation.

CONTACT

- Numéro de contact : 0800603606
- Informations complémentaires publiques : rapComplementInfoPublic

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

