

RAPPEL DE PRODUIT

PHAETON VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Phaeton Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Phaeton Véhicules VW Phaeton,
équipés d'un toit ouvrant coulissant.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 20/11/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0189*, Type 3D

Motif du rappel : L'adhérence du couvercle en verre sur le toit coulissant peut être insuffisante en raison de la contamination au cours du processus de fabrication. Par conséquent, le couvercle en verre peut se détacher complètement pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui pose un risque pour la circulation suivante.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

