

# RAPPEL DE PRODUIT

## Q3, Q3 RS VOITURE DE TOURISME

**Audi**

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**Q3, Q3 RS Voiture de tourisme**

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **Q3, Q3 RS Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 21/05/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2007/46\*1900\*, e1\*2007/46\*2038\*, Type: F3

Motif du rappel : Le système de retenue de la ceinture de sécurité ne peut fonctionner que dans une mesure limitée en cas de freinage brutal ou d'inclinaison latérale du véhicule. Cela entraînera un risque accru de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

