

RAPPEL DE PRODUIT

T6 VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

T6 Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **T6 Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0220*,e1*2007/46*0130*, e1*2001/116*0289*; Types : 7HC, 7J0, 7HMA

Motif du rappel : En raison d'une isolation inadéquate, l'eau peut pénétrer dans les portes à travers les fenêtres latérales rétractables. Par conséquent, l'eau peut pénétrer dans les câbles Bowden à l'intérieur des portes et entraver le mouvement du fil intérieur du câble à des températures inférieures au point de congélation. Par conséquent, la porte du conducteur ou du passager avant peut s'ouvrir par elle-même lorsque le véhicule est en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

