

RAPPEL DE PRODUIT

3 (BK) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3 (BK) Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3 (BK) — Mazda 3 (BK); Gamme
de vins: JMZBK**** *1 100033-527682, JM7BK****
*1 103077-206291.**

- **GTIN From 18 February 200**



Publication du : 27/08/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0234*00, e1*2001/116*0234*01, e1*2001/116*0234*02, e1*2001/116*0234*03, e1*2001/116*0234*04, e1*2001/116*0234*05, e1*2001/116*0234*06, e1*2001/116*0234*07

Motif du rappel : Le logo en plastique sur le couvercle du module de coussin gonflable du volant peut devenir fragile au fil du temps. De ce fait, le logo peut se briser lors d'un déploiement normal d'un sac gonflable et des fragments de plastique peuvent frapper les occupants et causer des blessures graves.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

