

# RAPPEL DE PRODUIT

## X5, X5M, X6, X6M VOITURE DE TOURISME BMW.

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**X5, X5M, X6, X6M Voiture de tourisme**

Marque : **BMW.**

Modèle ou référence : **X5, X5M, X6, X6M Voiture de  
tourisme**

- GTIN 01/06/2006 - 25/06/2



Publication du : 16/06/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : X70, X5, X6, HY, M7X, e1\*2001/116\*0420\*, e1\*2007/46\*0421\*, e1\*2007/46\*0412\*, e1\*2007/46\*0323\*, e1\*2007/46\*0172\*

Motif du rappel : Le gonfleur d'airbag du conducteur ou du passager peut fonctionner mal. En cas d'activation d'un coussin gonflable, cela peut entraîner la libération de fragments du boîtier du générateur, augmentant ainsi le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

