

RAPPEL DE PRODUIT

X3, X4, X3M VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

X3, X4, X3M Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **X3, X4, X3M Voiture de tourisme**

- **GTIN 19.4.2017 to 1.11.20**



Publication du : 24/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : EC-type approval number: e1*2007/46*1797, e1*2007/46*1881*00, e1*2007/46*1988, Type: G3X, G4X, F34XM

Motif du rappel : Le raccordement à vis du coussin gonflable du passager au tableau de bord peut ne pas avoir été fabriqué conformément aux spécifications. Par conséquent, si l'airbag est activé, le couvercle du panneau peut se briser en morceaux, qui seront propulsés contre le passager augmentant le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

