

# RAPPEL DE PRODUIT

## MODEL 3, MODEL Y VOITURE DE TOURISME

Tesla


Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Model 3, Model Y Voiture de tourisme**

Marque : **Tesla**

Modèle ou référence : **Model 3, Model Y Voiture de  
tourisme**

- **GTIN 03/01/2019 - 04/06/2**



Publication du : 24/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type approval number: e4\*2007/46\*1293, Type: 003**

Motif du rappel : Le bras de commande latéral de la suspension avant est fixé au sous-cadre au moyen de deux attaches. Si une fixation se détache suffisamment ou se détache du sous-cadre, cela peut entraîner un changement d'alignement de la roue. Il en résulte une instabilité qui pourrait avoir un effet négatif sur le contrôle du véhicule et augmenter le risque de collision.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

