

RAPPEL DE PRODUIT

C3, C4, DS3, DS4, DS5 VOITURE DE TOURISME Citroen, DS

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme

Marque : **Citroen, DS**

Modèle ou référence : **C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de
tourisme**



- **GTIN C3: 24.9.2008 - 21.2**

Publication du : 22/12/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : C3 : e11*2007/46*0113*01 e11*2007/46*0113*02 e11*2007/46*0113*04 à 06 e2*2007/46*0003*00 à 06, e2*2007/46*0003*08 à 28, e2*2007/46*0003*29 à 38, e2*2007/46*0003*44 et 45,, C3 : e2*2007/46*0060*00 à 04, e2*2007/46*0060*07 à 10, e2*2007/46*0060*12 à 16, e24*2007/46*0019*00 à 04, e24*2007/46*0028*03 et 04 , C4 : e2*2007/46*0040*00 à 05, e2*2007/46*0040*07, e2*2007/46*0040*11 et 12, e2*2007/46*0040*14 à 18, e2*2007/46*0040*20 à 24, e2*2007/46*0040*27 à 30, e2*2007/46*0079*00, e2*2007/46*0079*03 à 07,, C4 : e2*2007/46*0079*09, e2*2007/46*0079*11, e2*2007/46*0079*16 et 17, e2/2007/46*0040*00, e24*2007/46*0027*00 e24*2007/46*0027*01 TR*2007/46*8360*00, DS3 : e2*2007/46*0003*01 à 03, e2*2007/46*0003*05 à 09, e2*2007/46*0003*11 à 25, e2*2007/46*0003*27, e2*2007/46*0003*29 à 45, e2*2007/46*0003*48, e2*2007/46*0003*50, e2*2007/46*0003*52 et 53, , DS3 : e2*KS07/46*0004*00 à 06, e2*KS07/46*0005*00 à 05, e24*2007/46*0028*00 à 04, DS4 : e2*2007/46*0040*04 à 13, e2*2007/46*0040*15 à 17, e2*2007/46*0040*20 à 29, e2*2007/46*0079*17, DS5 : e2*2007/46*0092*01 à 16, e2*2007/46*0093*02 à 05, e2*2007/46*0093*07, e2*2007/46*0093*10 à 12, e2*2007/46*0156*00 à 09, e2*2007/46*0156*11

Motif du rappel : La structure du gonfleur dans le conducteur avant et les airbags passagers peut se détériorer. Si le coussin gonflable se déploie, il pourrait entraîner des fragments de l'enveloppe du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

