

RAPPEL DE PRODUIT

JUKE, e-NV200 VOITURE DE TOURISME

Nissan

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Juke, e-NV200 Voiture de tourisme

Marque : **Nissan**

Modèle ou référence : **Juke, e-NV200** Modèle: **Juke (F15), e-NV200 (ME0); Gamme affectée VIN au Portugal: — F15 (aucun); — ME0 (VSKYAAME0U0 (613337-616254), VSKTAAME0U0 (610621-616306), VSKYAAME0U0 (613080-616302)); Pays de production: — Juke (F15) — NMUK — Royaume-Uni; — e-NV200 (ME0) — NMISA — Espagne.**



Publication du : 26/03/2021

- GTIN Juke (04/04/2019 to

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Juke (e11*2007/46*0132), e-NV200 (e11*2007/46*1339).

Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus de pliage du coussin gonflable du conducteur, le bouclier thermique peut ne pas se déplacer complètement autour du gonflage lorsque le coussin gonflable est activé. Par conséquent, le gaz chaud peut directement entrer en contact avec la face avant de l'airbag, causant des dommages par brûlure au matériau du sac. Par conséquent, l'airbag peut se déchirer pendant le gonflage réduisant sa fonction de protection.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

