

# RAPPEL DE PRODUIT

## RTV-X1100, RTV-X1110MC, RTV-X900MC VÉHICULE AGRICOLE

Kubota

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**RTV-X1100, RTV-X1110MC, RTV-X900MC Véhicule  
agricole**

Marque : **Kubota**

Modèle ou référence : **RTV-X1100, RTV-X1110MC, RTV-  
X900MC Véhicule agricole**

- **GTIN 2014 - 2021**



Publication du : 24/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : K7731-31100 K7113-71120 K7113-76120  
K7113-81120 K7113-86120 K7113-88120 K7116-70120 K7116-71120 K7116-80120 K7513-81170 K7516-80170  
K7513-71170 K7516-70170 K7516-71170, K7513-81120 K7516-80120 K7513-71120 K7516-70120 K7516-71120

Motif du rappel : Le tapis de sol peut, sous certaines conditions, se plier, se déformer et/ou se détacher du sol, ce qui risque d'entraver la pédale de l'accélérateur après l'accélération. Cela pourrait affecter le retour de la pédale à une position neutre après l'accélération, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

