

RAPPEL DE PRODUIT

GRANDLAND X VOITURE DE TOURISME OPEL

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Grandland X Voiture de tourisme

Marque : **OPEL**

Modèle ou référence : **Grandland X Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 13/08/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0597*02

Motif du rappel : Les dents de la courroie de synchronisation peuvent s'épuiser prématurément en raison d'une tension dynamique excessive dans des conditions poussiéreuses. Par conséquent, le moteur peut décrocher à régime élevé et ne pas être en mesure de redémarrer, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

