

RAPPEL DE PRODUIT

MODEL S VOITURE DE TOURISME

Tesla

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Model S Voiture de tourisme

Marque : **Tesla**

Modèle ou référence : **Model S Voiture de tourisme**

- **GTIN 2014 - 2021**



Publication du : 15/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e4*2007/46*0667*##**

Motif du rappel : Sur certains véhicules du modèle S, l'ensemble de verrouillage du capot avant peut être aligné trop vers l'arrière. Bien que cet alignement n'affecte pas le verrouillage de la serrure primaire avec le gâcheur de capot, il peut empêcher le verrouillage de la serrure secondaire. Si la serrure primaire est libérée par inadvertance et que la serrure secondaire n'est pas engagée, le capot peut s'ouvrir sans avertissement et entraver la visibilité du conducteur, ce qui augmente le risque d'accident. Si le verrou principal est libéré par inadvertance, le pilote recevra une alerte sur l'interface utilisateur.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

