

RAPPEL DE PRODUIT

KODIAQ, OCTAVIA VOITURE DE TOURISME

Skoda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Kodiaq, Octavia Voiture de tourisme

Marque : **Skoda**

Modèle ou référence : **Kodiaq, Octavia Voiture de
tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 19/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Octavia: e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*00318*,
Kodiaq: e8*2007/46*0249* , Types: 5E, NS

Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, l'anneau de fixation de la poulie à courroie du système de direction peut ne pas être entièrement enclenché. Par conséquent, l'anneau de fixation peut se détacher et, par la suite, s'entourer d'éléments environnants, ce qui peut entraîner un verrouillage éventuel du système de direction.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

