

RAPPEL DE PRODUIT

XL750P MOTO

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

XL750P Moto

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **XL750P Modèle de moto Année:**
2023 Type: RD16.

- GTIN 24.01.2023 - 01.12.2

XL750P 2023 YM



Publication du : 01/03/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6*168/2013*00133*00, e6*168/2013*00133*01, e6*168/2013*00134*00, e6*168/2013*00134*01.

Motif du rappel : Le crochet de ressort sur le support principal manque de résistance à la soudure. Il peut se briser lorsque le support principal est actionné, ce qui provoque la chute du véhicule. En outre, le crochet de ressort peut se détacher pendant la conduite, ce qui fait que le support principal touche le sol et le véhicule à tomber, ce qui augmente le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

