## RAPPEL DE PRODUIT

## TGM, TGS, TGX CAMION MAN

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters TGM, TGS, TGX Camion

Marque : **MAN** 

Modèle ou référence : TGM, TGS, TGX Camion

• GTIN October 2019 to Janu



Publication du : 23/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Models: L.2007.46.001, L.2007.46.010, L.2007.46.002, Type-approval numbers: e4\*2007/46\*0229\*37-\*38, e4\*2007/46\*0229\*40, e4\*2007/46\*0238\*38, e4\*2007/46\*0230\*38

Motif du rappel : Dans l'arbre de direction, une soudure de frottement a été renversée et elle peut échouer, laissant pénétrer les substances. Par conséquent, il pourrait causer des fissures dans la soudure et une perte de la commande de direction, ce qui entraînerait un accident et des blessures aux utilisateurs.

Risques encourus: Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

