

RAPPEL DE PRODUIT

D-MAX CAMIONNETTE

Isuzu

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

D-MAX Camionnette

Marque : **Isuzu**

Modèle ou référence : **D-MAX Camionnette sous le
code de rappel d'Isuzu: W9080.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 10/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e4*2007/46*0413*13-14,**
Type: ATFS

Motif du rappel : **Un défaut de production peut causer la rupture du ressort à lames de l'essieu arrière. Par conséquent, il y a un risque de perte de contrôle et des parties peuvent tomber sur la route.**

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

