

RAPPEL DE PRODUIT

V-CLASS, VITO CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **V-Class, Vito Camionnette/
Véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 30/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0457*23, e1*2007/46*0459*12; Type: 639/2, 639/5

Motif du rappel : En raison d'une soudure inadéquate, le bras de commande transversal peut se casser. Par conséquent, la capacité de freinage et de direction du véhicule peut être altérée, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

