

RAPPEL DE PRODUIT

3 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3 Voiture particulière sous le code de rappel Mazda: AK023A.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 16/08/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **BP**

Motif du rappel : Le voyant de désactivation de l'airbag passager peut s'éteindre, même si l'airbag passager est désactivé. De plus, les indicateurs d'état de la ceinture de sécurité des sièges passagers avant et arrière peuvent s'éteindre, même si les ceintures de sécurité ne sont pas fixées.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

