

RAPPEL DE PRODUIT

3, 6, CX-5 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3, 6, CX-5 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3, 6, CX-5 Voiture particulière
sous le code de rappel Mazda: AK016A.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/07/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Mazda 3 (BM/BN), Mazda 6 (GJ/GL), Mazda CX-5 (KE/KF)

Motif du rappel : La vanne d'entrée d'air peut être bloquée en position fermée en raison de suie accumulée autour de la valve.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

