

RAPPEL DE PRODUIT

6 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

6 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **6 Voiture de tourisme. Codes de
rappel: AF037J et AF037K**

- **GTIN The vehicles affecte**



Publication du : 24/08/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*98/14*0188*00-10;**
Type: GG/GY

Motif du rappel : En raison d'une pression interne excessive, le boîtier du générateur de gaz du coussin gonflable du conducteur peut éclater lorsque le coussin gonflable est activé.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

