

# RAPPEL DE PRODUIT

## X5, X6, X7, X5M VOITURE DE TOURISME BMW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**X5, X6, X7, X5M Voiture de tourisme**

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **X5, X6, X7, X5M Voiture de  
tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 05/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1918\*, e1\*2007/46\*2020\*, e1\*2007/46\*1952\*; e1\*2007/46\*2066\* , Types: G5X, G6X, G7X, F56XM

Motif du rappel : La broche de direction n'a peut-être pas été correctement boulonnée et pourrait se détacher. En conséquence, la commande de direction serait perdue, ce qui augmenterait le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

