

# RAPPEL DE PRODUIT

## 1, 3, X3 VOITURE DE TOURISME

**Bmw**

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**1, 3, X3 Voiture de tourisme**

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **1, 3, X3 Voiture de tourisme**

- **GTIN 12.01.2004 - 31.12.2**



Publication du : 15/03/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0249\* (X83), e1\*2001/116\*0287\* (187), e1\*2007/46\*0283\* (1K4), e1\*2001/116\*0308\* (390L), e1\*2007/46\*0314\* (3L), e1\*2007/46\*0315\* (3K), e24\*2007/46\*0022\* (3K-N1)e1

Motif du rappel : L'hélice gonflable du coussin gonflable du conducteur peut se détériorer au fil du temps. S'il est activé au cours d'un accident, une pression interne excessive peut faire éclater le gonfleur et des fragments de métal peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

