

# RAPPEL DE PRODUIT

## CITIGO, ROOMSTER, PRAKTIK, FABIA II, FABIA III, RAPID, OCTAVIA III, SUPERB III, KAROQ, KODIAQ VOITURE PARTICULIÈRE

Skoda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiaz Voiture particulière**

Marque : **Skoda**

Modèle ou référence : **Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiaz Voitures particulières, équipées d'airbags Takata.**

- GTIN 24.09.2012 - 27.06.2



Publication du : 09/08/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 3T, 5E, 5J, AA, NH, NS, NU, e11\*2001/116\*0291\*, e11\*2001/116\*0326\*, e11\*2007/46\*0013\*, e11\*2007/46\*0243\*, e11\*2007/46\*0250\*, e13\*2007/46\*1169\*, e8\*2007/46\*0249\*00-\*25, e8\*2007/46\*0272\*

Motif du rappel : Le propérgol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

