

RAPPEL DE PRODUIT

6 VOITURE DE TOURISME

MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

6 Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **6 Airbag côté passager**

- **GTIN 3 August 2007 - 29 January 2010**



Publication du : 24/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0448*00 e1*2001/116*0448*01 e1*2001/116*0448*02 e1*2001/116*0448*03 e1*2001/116*0448*04 e1*2001/116*0448*05

Motif du rappel : L'exposition à long terme à l'humidité peut provoquer l'explosion du module du coussin gonflable frontal passager. Cela peut conduire le coussin gonflable à gonfler de façon inappropriée en cas d'accident, libérant des fragments de métal.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

