

**Mercedes-Benz rappelle A-Class, GLA Modèle série BR 156,177.**

Image non disponible

- A-Class, GLA Modèle série BR 156,177.
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 9 and 17 October 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1\*2001/116\*0470\*25, e1\*2007/46\*1829\*08, Type: 245 G, F2A

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Il se peut que les vis de l'essieu arrière ne soient pas bien serrées, ce qui pourrait entraîner une surcharge d'autres raccords de vis. Cela peut entraîner une perte de maîtrise des roues et, par conséquent, une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre