

RAPPEL DE PRODUIT

T6 CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

T6 Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **T6**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 July 2019 and 25 February 2020.**



Publication du : 22/05/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*2001/116*0220*, Type: 7HC**

Motif du rappel : En raison d'une étanchéité inadéquate, l'eau peut pénétrer dans les câbles Bowden de la porte du conducteur ou du passager avant et nuire au mouvement du fil intérieur du câble à des températures inférieures au point de congélation. Par conséquent, les portes peuvent s'ouvrir par inadvertance, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

