

# RAPPEL DE PRODUIT

## DS7 VOITURE DE TOURISME

DS

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**DS7 Voiture de tourisme**

Marque : **DS**

Modèle ou référence : **DS7 Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 July and 22 October 2019.**



Publication du : 04/09/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e2\*2007/46\*0601\*07 to \*09, Type: J**

Motif du rappel : Les boulons de l'essieu arrière peuvent ne pas avoir été serrés au couple nécessaire. Cela pourrait entraîner une rupture de l'essieu arrière et une perte de contrôle sur le véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

