

RAPPEL DE PRODUIT

C4 PICASSO, SPACETOURER, JUMPY, DS7 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME

Citroën

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback
Voiture de tourisme**

Marque : **Citroën**

Modèle ou référence : **C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy,
DS7 Crossback Voiture de tourisme**

- **GTIN C4 Picasso manufactured 4/5/2018 to 30/5/2018, VIN VF73AAHXTJJ675847 to VF73AAHXTKJ514384; ; DS7 Crossback manufactured 27/4/2018 to 28/5/2018, VIN VR1JJEHZRJY079141 to VR1JJEHZRKY001328 Spacetour/Jumpy manufactured 30/4, VIN VF7VFAHXHJZ045656 to VF7VEAHHWKZ001086**



Publication du : 21/09/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0356*14, e2*2007/46*0356*15, e2*2007/46*0530*04, e2*2007/46*531*04, e2*2007/46*601*02

Motif du rappel : Il se peut que le bouchon de la galerie d'huile du cylindre-logement n'ait pas été correctement serré.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

