

**Citroën, Opel, Peugeot rappelle Citroën Berlingo (K9 Europe) / Peugeot Partner / Rifter (K9 Europe)/ Opel Combo (K9 Europe - P1VO) Voiture de tourisme avec protection métallique sous le moteur.**

Image non disponible

- Citroën Berlingo (K9 Europe) / Peugeot Partner / Rifter (K9 Europe)/ Opel Combo (K9 Europe - P1VO) Voiture de tourisme avec protection métallique sous le moteur.
- Marque : Citroën, Opel, Peugeot
- GTIN BERLINGO (K9 EUROPE): 08/11/2017 - 21/9/2021 Combo (K9 Europe - P1VO): 12/03/2018 - 17/9/2021 PARTNER/RIFTER (K9 EUROPE): 08/11/2017 - 21/9/2021
- Informations complémentaires : BERLINGO (K9 EUROPE): e2\*2007/46\*0000\*00, e2\*2007/46\*0624\*00 - 09, e2\*2007/46\*0623\*05, e2\*2007/46\*0625\*02 -15, COMBO (K9 Europe - P1VO): e2\*2007/46\*0622\*03 - 08, e2\*2007/46\*0623\*02 - 14, PARTNER / RIFTER (K9 EUROPE): e2\*2007/46\*0624\*00 - 11, e2\*2007/46\*0623\*05, e2\*2007/46\*0000\*00, e2\*2007/46\*0625\*02 - 16

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le couvercle de la carrosserie ne protège pas contre l'accumulation de matériaux inflammables sous le moteur, ce qui crée un risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre