

# RAPPEL DE PRODUIT

## NV300 VÉHICULE DE TOURISME / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Nissan

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**NV300 Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Nissan**

Modèle ou référence : **NV300 Véhicule de tourisme /  
Véhicule utilitaire léger.**

- GTIN 20.02.2021 - 24.11.2023



Publication du : 08/11/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0154

Motif du rappel : Les capteurs de collision des coussins gonflables latéraux et les kits de câbles associés peuvent ne pas avoir été installés pendant la production. Cela peut faire en sorte que le système de prétension de l'airbag et de la ceinture de sécurité ne fonctionne pas comme prévu dans les conditions d'impact, ce qui augmente le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

